咸阳市秦都区安全生产委员会办公室

秦都区“6·22” 坠落死亡事故调查处理情况评估报告

2023年6月22日21时许，位于咸阳市人民西路秦都万达广场1022商铺的陕西鑫南山贸易有限公司店内发生一起坠落事故，致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经秦都区人民政府同意，2023年6月30日成立由区应急管理局、区人社局、区总工会、区商务局、公安秦都分局、西兰路街道办事处组成的“6.22”坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请秦都区纪委监委全程参与，开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问事故责任单位有关人员、调阅安全生产相关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施建议。

一、 事故调查及处理相关情况

（一）事故调查相关情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、商铺前期相关情况：2023年6月3日秦都万达与鑫南山公司签订商铺租赁合同，将万达商场一层1022铺租赁给鑫南山公司准备经营“京东之家”直营店。鑫南山公司法定代表人李[redacted]联系到冒用西安雅图建筑装饰工程有限公司名义的张[redacted]，口头约定张[redacted]对1022铺进行装修。张[redacted]随提供虚假资料报送秦都万达备案。之后张[redacted]委派刘[redacted]担任现场负责，刘[redacted]将该铺的线路改造工作以6500元的费用交由电工刘[redacted]承揽施工。2023年6月15日秦都万达对进场的施工人员进行安全相关教育。

2、事故勘验和询问情况：经公安机关现场勘验：尸体西侧地面上可见血迹、钳子、电线等物。尸体东南侧可见一高为1.68米的脚手架，脚手架上搭放一梯子，梯子上端靠在房顶不锈钢框架上，不锈钢框架距脚手架上方高度为1.8米。尸体东侧可见银色、红色两个梯子，银色梯子高度为2.3米。

调查组共作出询问笔录9份，现场勘验笔录1份，提取相关资料17份，调取公安机关资料2份。

3、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况：本起事故造成1人死亡。死者刘[redacted]，男，汉族，34岁，[redacted]。本起事故造成直接经济损失130万元。2023年6月29日张[redacted]与死者家属达成和解协议书对刘[redacted]死亡进行了赔偿。

（二）相关人员的责任和处理建议

1.刘[redacted] 安全意识差，在商场通知停止施工时段擅自作业，并且未采取可靠安全措施进行登高作业不慎坠落后死亡

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

对本起事故发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，免于其责任追究。

2.张 ● 冒用他人资质承包工程，对施工现场安全生产管理缺失。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其进行行政处罚。

二、事故评估相关工作

（一）事故评估组织和开展情况

2024年8月20日，区安委办成立“6.22”坠落死亡事故评估小组，评估小组由区应急管理局、区商务局、西兰办组成。于2024年8月26日评估组对相关单位按照事故调查报告及批复情况进行了实地检查评估。

（二）事故责任追究落实情况

1、咸阳秦都万达广场商业管理有限公司按照事故调查报告及批复，已落实了事故调查报告及批复中整改措施。

2、秦都区应急管理局对相关人员张生按照《中华人民共和国安全生产法》和《行政处罚法》相关规定，对其进行2万元的行政处罚，罚款已缴纳完毕，行政处罚已结案。

（三）事故相关单位采取的防范措施落实情况

事故发生后，咸阳秦都万达广场商业管理有限公司按照事故报告的批复意见对商户装修安全管理工作进一步加强，制定了《装修装饰安全管理细则》、《咸阳秦都万达广场商户进场装修管理方案》，且能够落实装修装饰商户的双锁管理和装修商户的一户一档资料管理模式，从而强化商户与万达公司在装

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

各期间的安全生产工作的联动模式。

三、事故后评估工作结论

本起事故中各事故责任人员及事故涉事单位均能按照事故调查报告及批复提出的处理建议处理到位；相关部门能够深刻吸取事故教训，引以为戒，举一反三，进一步强化了商贸领域安全生产管理和责任落实。

咸阳市秦都区安全生产委员会办公室

2024 年 9 月 5 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App